

QUALITÄTSMERKMALE

- ALFA-Laubholzplatten sind ein natürlicher Holzwerkstoff.
- ALFA-Laubholzplatten sind formaldehydfrei verleimt.
- ALFA-Laubholzplatten werden normgerecht nach EN 204, EN 205 produziert.
- ISO 9001:2008 ist die Grundlage des Qualitätsmanagements.
- ALFA-Laubholzplatten werden umweltgerecht nach ISO 14001:2004 und EMAS produziert.



VERARBEITUNG


Die Be- und Verarbeitung der ALFA-Laubholzplatten ist problemlos mit allen gebräuchlichen Holzbearbeitungsmaschinen und -verfahren möglich. Auch alle Methoden der handwerklichen und industriellen Oberflächenbehandlung, sowie strukturierende Oberflächenverfahren (Bürsten, Sandstrahlen, etc.) sind einsetzbar.

EMPFEHLUNGEN

Durch den Transport vom Werk zum Kunden kann sich die Holzfeuchtigkeit der Platten kurzfristig verändern. Deshalb wird vor der Weiterverarbeitung eine Klimatisierung empfohlen (mind. 2 Tage). Dazu ist die Folie zu entfernen.

DER RICHTIGE ABLAUF VOR DER VERARBEITUNG

1. Bei Anlieferung – Platte von der Folie trennen.
2. Horizontal lagern – von beiden Seiten muss die Platte frei sein – mit Unterlagsleisten 48 Std. klimatisieren.
3. Immer auf beiden Seiten den selben Vorgang selbe Oberfläche – selbe Bearbeitung, Schliff, Fräsung.
4. Die richtige Platte für den richtigen Einsatz!



Bei hohen Frontelementen ist ein erhöhtes Verzugsrisiko gegeben. Der versierte Anwender und Verarbeiter weiß sich durch entsprechende Vorkehrungen bei der Konstruktion solcher Elemente zu helfen. Achten Sie auf ein ausgewogenes Raumklima (ca. 18°C bis 23°C bei einer relativen Luftfeuchte von 30% bis 55%) vor allem während der Heizperiode um Rissbildungen zu vermeiden. Kontrollieren Sie die Qualität der Laubholzplatten vor der Bearbeitung. Mangelhafte Ware nicht weiterverarbeiten.

ACHTUNG BEI ROBINIENPLATTEN

Vermeiden Sie Wasserlacke – sehr starke Ausbleichung!

Die von Ihnen erworbenen ALFA-Laubholzplatten sind ein hochwertiges Erzeugnis der Holzwerkstoffindustrie. Um den hohen Wert, die ausgezeichnete Qualität und den einwandfreien Zustand unserer ausgelieferten Platten zu erhalten und zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, folgende Punkte beim Transport und der Lagerung unbedingt zu beachten:

1. Die Lagerung darf nur in geschlossenen, trockenen und nicht zu kalten Räumen erfolgen. Die Platten müssen liegend in Folie gelagert werden.
2. Bei zu kalten oder unbefestigten Fußböden ist ein ausreichender Abstand durch entsprechend hohe Lagerhölzer zu schaffen.
3. Die Plattenstapel (auch einzelne Platten) sind liegend und ausreichend unterlegt – mindestens ein Lager pro Laufmeter; Unterlagsmaterial immer quer zu Decklage – zu lagern.
4. Die Platten dürfen nicht in der Nähe von Heizungen, kalten und feuchten Wänden, Türen oder Fenstern gelagert werden. Die Platten sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
5. Wir empfehlen: Lagerungstemperaturen ca. 18°C bis 23° C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30% bis 55%!
6. Die Platten sind oben sowohl im vollen Stapel als auch im Reststapel oder auch als einzelne Platte mit geeignetem Material wie Folie, Plane oder Abdeckplatte zu schützen. Lassen Sie niemals die oberste Platte ungeschützt!
7. Vermeiden Sie alle mechanischen Beschädigungen durch Werfen, Deformieren usw. und schieben Sie die Platten nicht gegeneinander (Schleif- und Kratzspuren). Beim Transport einzelner Platten dürfen diese nicht geschoben werden.
8. Lassen Sie Lager- und Transportarbeiten nur von geschultem Fachpersonal vornehmen.
9. Versichern Sie sich beim Transport mit einem Gabelstapler, dass die Gabeln sauber sind und eine untere Schutzplatte vorhanden ist.

Die Beachtung unserer Empfehlungen stellt sicher, dass die in einwandfreiem Zustand ausgelieferten ALFA Laubholzplatten weiterhin mängelfrei bleiben.